

## 安全召回詳情

編號	10000172
製造商	豐田
車輛類別	小巴
型號	Coaster
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換石油氣缸
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	不適用
缺陷簡述及忽略的可能後果	當石油氣填充量達至氣缸容量之 85%時，缸內的自動裝置便會啓動，停止石油氣輸入。但受影響之車輛可能在填充量達至氣缸容量之 85%時，仍可輸入石油氣。
修正行動	更換石油氣缸
製造日期	2004 年 11 月~ 2005 年 3 月
回收行動開始日期	2005 年 8 月
回收行動的完成日期	2011 年 12 月 6 日