

## 安全召回詳情

編號	10000173
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Previa
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換點火綫圈
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	次級點火綫圈有可能受引擎高熱所影響，導致輸出降低及引擎怠速不穩定。如車輛於此情況下行駛，有可能令廢氣催化系統損壞。
修正行動	檢查次級點火綫圈及廢氣催化系統，如有需要，更換有關零件。
製造日期	1999年12月 ~ 2000年12月
回收行動開始日期	2005年10月
估計回收行動的完成日期	2017年7月 (完成)