

安全召回詳情

編號	10000176
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Prius
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	引擎電腦程式提升
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在某些罕有情況下，電油引擎有可能因引擎電腦程式運作而導致未能啟動。
修正行動	提升引擎電腦程式
製造日期	2003 年 8 月 ~ 2004 年 11 月
回收行動開始日期	2005 年 11 月
估計回收行動的完成日期	2017 年 7 月 (完成)