

安全召回詳情

編號	10000208
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車, 客貨車
型號	VITO 119, VIANO / 639703, 639705, 639813, 639815
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988 仁孚澳門維修中心: 2885 0138
主題	檢查汽油喉管洩漏 (4791067)
進度	結束
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號, 請參閱以下(1)或(2) :</p> <p>(1)如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修, 已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單:</p> <p>例出的車輛已完成修正。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修, 煩請致電下列仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響 :</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	在產品售後及質量監察程序當中被知會於個別車輛的汽油供應喉管與發動機的接口發現洩漏。導致供油中斷。
修正行動	作為預防措施, 檢查受影響車輛汽油供應喉管與發動機的接口是否有恰當的壓緊密封。如有需要更換汽油軟喉。
製造日期	2004年7月13日至2004年10月19日
回收行動開始日期	2006年5月29日
估計回收行動的完成日期	2006年12月31日