

## 安全召回詳情

編號	10000220
製造商	賓利
車輛類別	私家車
型號	Arnage T, R & RL
代理商 (查詢電話)	賓利香港 (Tel:2553 7713)
主題	合金輪圈螺栓尺寸誤差
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為合金輪圈螺栓尺寸誤差而可能導致輪圈螺栓或整個輪圈鬆脫。
修正行動	更換全車有尺寸誤差的合金輪圈螺栓。
製造日期	
回收行動開始日期	2007 年 3 月 1 日
估計回收行動的完成日期	2007 年 4 月 30 日

1	SCBLC37F96CH11225
2	SCBLC37F86CH11510
3	SCBLF34F26CH11529
4	SCBLE37G75CH19356
5	SCBLE37G26CH19427
6	SCBLE37G56CH19440
7	SCBLE37G75CH19311