

安全召回詳情

編號	10000254
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	客貨車
型號	Vito、Sprinter / 配 OM642 柴油引擎的 Vito 或 Sprinter
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988
主題	更換曲軸角度傳感器 (1593055、1593056)
進度	結束
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1)如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單：</p> <p>例出的車輛已完成修正。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修，煩請致電下列仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響：</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	曲軸角度傳感器在極不理想的情況下可能出現斷路。以至引擎死火。甚至無法再起動。
修正行動	作為預防措施，更換曲軸角度傳感器。
製造日期	2006 年 5 月至 2007 年 10 月
回收行動開始日期	2008 年 1 月 23 日
估計回收行動的完成日期	2008 年 11 月 30 日