

安全召回詳情

編號	10000255
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	LS460 / LS460L
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	更換怠速滑輪
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	引擎怠速滑輪可能因為強度不足而損壞，引致發出不正常聲响或儀錶上的警告燈亮著。
修正行動	更換怠速滑輪
製造日期	2006 年 4 月 ~ 2007 年 6 月
回收行動開始日期	2008 年 4 月
估計回收行動的完成日期	2017 年 7 月 (完成)