

安全召回詳情

編號	10000256
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	LS460 / LS460L / LS600hL
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	更換防滑系統控制電腦
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因防滑系統控制電腦的程式錯誤，有可能引致在行車時儀錶上的掣動警告燈亮著或蜂鳴器響起。
修正行動	更換防滑系統控制電腦
製造日期	LS460: 2006年6月~2007年7月 LS460L: 2006年9月~2007年7月 LS600hL: 2006年12月~2007年7月
回收行動開始日期	2008年4月
估計回收行動的完成日期	2017年7月(完成)