

## 安全召回詳情

編號	10000257
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	GRS300 / IS250 / RX400h
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	檢查電動輔助轉向桿總成
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	電動輔助轉向系統的動力輔助可能會減低而令駕駛者在轉動方向盤時需要付出稍高的力量。
修正行動	檢查或更換電動輔助轉向桿總成。
製造日期	GS300: 2004 年 12 月 ~ 2006 年 9 月 IS250: 2006 年 4 月 ~ 2006 年 9 月 RX400h: 2006 年 8 月 ~ 2006 年 9 月
回收行動開始日期	2008 年 7 月
估計回收行動的完成日期	2017 年 7 月 (完成)