

## 安全召回詳情

編號	10000259
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	GS300 / IS250
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	檢查後輪制動卡鉗
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	後輪制動卡鉗之滑動梢可能出現鏽蝕，影響制動卡鉗之活動而引致後輪制動皮之不平均磨損。
修正行動	檢查及潤滑後輪制動卡鉗之滑動梢或更換後輪制動卡鉗。
製造日期	GS300: 2004年12月 ~ 2006年10月 IS250: 2006年4月 ~ 2006年10月
回收行動開始日期	2008年7月
估計回收行動的完成日期	2017年7月 (完成)