

安全召回詳情

編號	10000260
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Crown Royal
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	檢查後輪制動卡鉗
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	後輪制動卡鉗之滑動梢可能出現鏽蝕，影響制動卡鉗之活動而引致後輪制動皮之不平均磨損。
修正行動	檢查及潤滑後輪制動卡鉗之滑動梢或更換後輪制動卡鉗。
製造日期	2005 年 1 月~ 2006 年 11 月
回收行動開始日期	2008 年 7 月
估計回收行動的完成日期	2017 年 7 月 (完成)