

安全召回詳情

編號	10000271
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	客貨車
型號	Vito / 639
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988 仁孚澳門維修中心: 2885 0138
主題	更換左後輪手制鋼索 (4293086)
進度	結束
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1)如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單：</p> <p>例出的車輛已完成修正。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修，煩請致電下列仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響：</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	在最壞情況下手制可能失零。因此失去手制的固定位置作用。
修正行動	更換左後輪手制鋼索以作預防措施。
製造日期	2008年5月30日至2008年6月3日
回收行動開始日期	2009年1月5日
估計回收行動的完成日期	2010年1月31日