

安全召回詳情

編號	10000276
製造商	福特
車輛類別	貨車
型號	Transit 2.2LDiesel
代理商(電話)	夏巴有限公司 (Tel:2416 2111)
主題	檢查引擎室電油喉狀況
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	N/A
缺陷簡述及忽略的可能後果	引擎室內之油喉可能會因裝置不良而與風鼓接觸，隨著時間磨擦下可能導致油喉磨損及做成微量洩漏。導致引擎難著及大油渣味等問題發生。
修正行動	檢查油喉有否磨損及修正油喉位置
製造日期	二零零六年十二月
開始日期	二零零九年二月十六日
完成日期	二零一二年六月十一日