

### 安全召回詳情

編號	10000314
製造商	三菱汽車
車輛類別	私家車
型號	Lancer CY4A
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	檢查輪呔
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為生產過程中設備出現問題，部份輪呔有機會出現破損，可能導致輪呔空氣洩漏。
修正行動	檢查所有輪呔，如發現破損便須更換。
製造日期	2009 至 2010 年
回收行動開始日期	2010 年 7 月 12 日
估計回收行動的完成日期	2010 年 12 月 31 日

1	JMYSTCY4AAU001904	24	
2	JMYSTCY4AAU002001	25	
3	JMYSTCY4AAU002038	26	
4	JMYSTCY4AAU002071	27	
5	JMYSTCY4AAU002102	28	
6	JMYSTCY4AAU002152	29	
7	JMYSTCY4AAU002206	30	
8	JMYSTCY4AAU002261	31	
9	JMYSTCY4AAU002303	32	
10	JMYSTCY4A9U002889	33	
11	JMYSTCY4A9U002890	34	
12	JMYSTCY4A9U002891	35	
13	JMYSTCY4A9U002892	36	
14	JMYSTCY4A9U002893	37	
15	JMYSTCY4A9U002894	38	
16	JMYSTCY4AAU002372	39	
17	JMYSTCY4AAU002364	40	
18	JMYSTCY4AAU002386	41	
19	JMYSTCY4AAU002392	42	
20	JMYSTCY4AAU002406	43	
21	JMYSTCY4AAU002416	44	
22		45	
23		46	