

安全召回詳情

| | |
|--------------|---|
| 編號 | 10000338 |
| 製造商 | 戴姆勒股份有限公司 |
| 車輛類別 | 貨車 |
| 型號 | Atego 配備 180 升主油缸 / 970 |
| 代理商 (查詢電話) | 仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988 |
| 主題 | 檢查支架並加固 (4790153) |
| 進度 | 結束 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | <p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1)如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單：</p> <p>例出的車輛已完成修正。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修，煩請致電下列仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響：</p> |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 名單上列出車輛的油缸前支架於極不利的情況下可能出現裂紋。如果早期的裂紋未能及時發覺，嚴重損壞的前支架使油缸可能會傾斜碰到路面導致泄漏。 |
| 修正行動 | 作為預防措施，檢查 180 升油缸的前支架是否有裂紋。如有須要就更換。並加裝補強。 |
| 製造日期 | 2004 年 2 月 10 日至 2007 年 11 月 21 日 |
| 回收行動開始日期 | 2010 年 10 月 27 日 |
| 估計回收行動的完成日期 | 2011 年 12 月 31 日 |