

安全召回詳情

編號	10000350
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	RX400h
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	跟進電流轉換器之智能組件
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	不適用
缺陷簡述及忽略的可能後果	油電混合動力系統內電流轉換器之智能組件，由於連接控制組件及電晶體之焊錫力度不足，行車時產生的熱力有機會令組件受損。當有關情況出現時，警示燈便會亮起。
修正行動	檢查電流轉換器，如有需要，進行更換
製造日期	2004年9月~2006年8月
回收行動開始日期	2011年6月30日
回收行動的完成日期	2011年12月