

## 安全召回詳情

編號	10000352
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	客貨車
型號	配備 OM646 引擎 的 Vito / 639
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988
主題	三相發電機線索 (1591084)
進度	結束
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1)如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單：</p> <p>例出的車輛已完成修正。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修，煩請致電下列仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響：</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	右軚版本配備 OM646 引擎的 Vito，其量產型的冷氣喉佈置幾何改良後其安裝支架可能會磨損到三相發電機的電線束。最終可能導致電氣短路和不能排除起火的可能性。
修正行動	作為預防措施，檢查受影響車輛的三相發電機電線束有否磨損，如有須要就維修或更換。並且加裝間隔夾。
製造日期	2007 年 8 月 7 日至 2010 年 3 月 16 日
回收行動開始日期	2011 年 4 月 15 日
估計回收行動的完成日期	2011 年 12 月 31 日