

### 安全召回詳情

編號	10000364
製造商	三菱汽車
車輛類別	貨車
型號	Canter TF (FB7)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	檢查轉向齒輪箱螺母
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	不適用
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為轉向齒輪箱螺母扭距不足，如持續使用，有機會導致動力轉向輔助系統失效。
修正行動	檢查轉向齒輪箱螺母鬆緊，如發現扭距不足，便更換轉向齒輪箱。
製造日期	2010 年 - 2011 年
回收行動開始日期	2011 年 10 月 03 日
回收行動的完成日期	2011 年 11 月 24 日