

安全召回詳情

編號	10000377
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	客貨車
型號	配 OM651 或 M642 柴油引擎的 Vito / 639
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988
主題	更換配發熱器的柴油濾清器 (0992062)
進度	結束
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1)如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單：</p> <p>例出的車輛已完成修正。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修，煩請致電下列仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響：</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	在我們不斷的 global 產品監測以及我們的供應商通知後，我們意識到，在個別案件中柴油可能從柴油濾清器洩油塞位置洩漏。在極少數情況下，因供應商的製造過程中的質量波動，可能會出現這種洩漏。漏出來的柴油可以跌落路面。
修正行動	作為預防措施，對受影響的車輛檢查燃油濾清器，必要時更換。
製造日期	2010 年 9 月 14 日至 2011 年 2 月 28 日
回收行動開始日期	2011 年 12 月 15 日
估計回收行動的完成日期	2012 年 12 月 31 日