

安全召回詳情

編號	10000379
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	E-Classs / 210
代理商 (查詢電話)	仁孚香港仔維修中心: 2552 8298 仁孚鰂魚涌維修中心: 2563 4333 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚葵涌維修中心: 2427 3355 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	安裝膜片行程傳感器和制動輔助系統控制單元 (5495012)
進度	結束
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： (1)如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單： 例出的車輛已完成修正。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修，煩請致電下列仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響：
缺陷簡述及忽略的可能後果	在極少數情況下，由於隔膜行程傳感器故障使剎車輔助系統短時期失效。
修正行動	作為預防措施，更換受影響車輛的隔膜行程傳感器和修改後的 BAS 控制單元。
製造日期	1997 年 4 月 14 日至 1997 年 8 月 7 日
回收行動開始日期	1998 年 4 月 1 日
估計回收行動的完成日期	2012 年 12 月 31 日