

安全召回詳情

編號	10000390
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	A-Class 及 B-Class / 169 及 245
代理商 (查詢電話)	仁孚香港仔維修中心: 2552 8298 仁孚鰂魚涌維修中心: 2563 4333 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚葵涌維修中心: 2427 3355 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	檢查自動變速箱鏈條(2790631)
進度	結束
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： (1)如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單： 例出的車輛已完成修正。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修，煩請致電下列仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響：
缺陷簡述及忽略的可能後果	在個別情況下，受影響車輛的自動變速箱可能發生傳動摩擦連接中斷。投訴一般表現為駕駛噪音，因此可以立即被司機發現。儀表顯示警告訊息“Transmission - Service Required”。轉向動力和制動伺服輔助功能依然運作正常，使車輛仍可以安全地停泊。
修正行動	檢查自動變速箱鏈條作為預防措施，如有需要更換鏈條。
製造日期	A-Class: 2011年2月- 2011年6月 B-Class: 2011年2月- 2011年4月
回收行動開始日期	2012年4月24日
估計回收行動的完成日期	2012年12月31日