

## 安全召回詳情

編號	10000394
製造商	日野自動車株式會社
車輛類別	中型貨車 (拖頭)
型號	SH1EEKA 及 SS1EKKA
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司 (Tel:28801395)
主題	矯正油缸鏢絲組件
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	不適用
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於固定油缸帶的鏢絲未有適當扭緊，有可能導致油缸及其附件磨損，嚴重者，或有機會令油缸漏油。
修正行動	為客戶更換有關組件及 按照廠方指引扭緊油缸帶鏢絲
製造日期	2010 年至 2011 年
回收行動開始日期	2012 年 6 月
估計回收行動的完成日期	2012 年 12 月