

安全召回詳情

編號	10000397
製造商	三菱汽車
車輛類別	私家車
型號	Lancer CY6A
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	制動效能差
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為 ENGINE-ECU 於生產過程中出現問題，如車輛在轉向、空調啟動、沒有踏下油門踏板而車速在2.5KM/H或以下行駛，由於制動系統的負壓不足，有機會導致停車距離增加。
修正行動	重寫 ENGINE-ECU 程式。
製造日期	2012 年
回收行動開始日期	2012 年 8 月 13 日
估計回收行動的完成日期	2013 年 8 月 12 日