

安全召回詳情

編號	10000416
製造商	三菱汽車
車輛類別	輕型貨車
型號	MINICAB-MiEV (U67V)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	真空制動輔助系統
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為制動系統之真空泵於生產過程中出現問題，如持續使用有機會使真空泵損壞，導致停車的距離增加。
修正行動	更換真空泵。
製造日期	2012 年
回收行動開始日期	2013 年 1 月 28 日
估計回收行動的完成日期	2014 年 1 月 27 日