

安全召回詳情

編號	10000419
製造商	萬事得
車輛類別	私家車
型號	Mazda6 (GLJ9)
代理商 (查詢電話)	宏益汽車(香港)有限公司 3768 4848
主題	直流電變壓器
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	不適用
缺陷簡述及忽略的可能後果	直流電變壓器電子基板上的一顆電容可能存在一條裂縫並可導致電容發生短路。在最壞的情況下，直流電變壓器可能會熔化及冒煙。
修正行動	更換直流電變壓器
製造日期	2012年10月25日至2013年3月8日
回收行動開始日期	2013年3月26日
回收行動的完成日期	2013年5月10日