

## 安全召回詳情

編號	10000423
製造商	富士
車輛類別	私家車
型號	XV
代理商 (查詢電話)	意美汽車(香港)有限公司 (23936118)
主題	檢查引擎線束
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次回收的主要原因是由於引擎的其中一組電線可能於組裝時出現問題，這將有可能導致引擎怠速不穩定，引擎熄火或不能重新啟動。
修正行動	檢查有關的一組電線，如有需要，會同時作出修正。
製造日期	2012年2月
回收行動開始日期	2013年4月25日
估計回收行動的完成日期	2013年12月31日

1	JF1GP7KC5CG006156
2	JF1GP7KC5CG006269
3	JF1GP7KC5CG006760
4	JF1GP7KC5CG006926
5	JF1GP7KC5CG007442
6	JF1GP7KC5CG007699
7	JF1GP7KC5CG007914
8	JF1GP7KC5CG008167
9	JF1GP7KC5CG008543
10	JF1GP7KC5CG008742