

安全召回詳情

編號	10000482
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	SLK-Class, SL-Class / R172, R231
代理商 (查詢電話)	仁孚香港仔維修中心: 2552 8298 仁孚鰂魚涌維修中心: 2563 4333 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚葵涌維修中心: 2427 3355 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	更換前座乘客前氣袋(9193042)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”紀載的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	作為恆定監測產品的一部分，安裝在車輛前座乘客前氣袋被發現可能不符合規格。
修正行動	作為預防措施，更換前座乘客前氣袋。
製造日期	3/2014 - 5/2014
回收行動開始日期	01/08/2014
估計回收行動的完成日期	31/12/2014

1	WDD2314742F029153
2	WDD1724472F093107
3	WDD1724472F093325
4	WDD1724472F093545
5	WDD1724472F093713
6	WDD1724472F094169
7	WDD1724572F092599
8	WDD1724472F092027