

安全召回詳情

編號	10000506
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Echo
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換駕駛席安全氣袋充氣裝置
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次召回是關於駕駛席安全氣袋充氣裝置於生產過程中有可能裝有不合適之物料。當車輛受撞擊而令安全氣袋彈出時，充氣裝置有機會破裂並導致安全氣袋運作不當，此情況或有機會增加駕駛者之受傷風險。
修正行動	更換駕駛席安全氣袋充氣裝置
製造日期	2002 年 12 月至 2003 年 11 月
回收行動開始日期	2014 年 11 月 27 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 7 月 (完成)