

## 安全召回詳情

編號	<b>10000547</b>
製造商	沃爾沃
車輛類別	中/重型貨車
型號	FM 及 FH
代理商 (查詢電話)	躍達汽車有限公司
主題	檢查前軸 U 形螺栓是否擰緊
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	前軸螺絲/螺母可能太低扭矩，這會導致那個前軸的螺絲/螺母，可能鬆動
修正行動	檢查前軸 U 型螺栓，擰緊正確力矩
製造日期	2014-2015
回收行動開始日期	5 Aug 2015
估計回收行動的完成日期	Oct-2016

1	YV2X1E1C7FA772361
2	YV2X1E1C2FA772428
3	YV2X1E1C5FA772438
4	YV2X1E1C9FA772443
5	YV2XG20G2FA772446
6	YV2X1E1C8FA772448
7	YV2X1E1C1FA772453
8	YV2X1E1C9FA772460
9	YV2X1E1C6FA772464
10	YV2XG20GXFA772467
11	YV2X1E1C4FA772494
12	YV2X1E1CXFA772516
13	YV2X1E1C6FA772531
14	YV2X1E1C5FA772939
15	YV2RG20C4FA773930
16	YV2X1E1C9FA777044
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	

25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	