

安全召回詳情

編號	10000550
製造商	UD truck
車輛類別	中/重型貨車
型號	CWB5E
代理商 (查詢電話)	躍達汽車有限公司
主題	更換尾傳動軸部件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列：
缺陷簡述及忽略的可能後果	尾傳動軸叉有裂縫,可能導致部件從底盤脫落或非計劃停車
修正行動	廠方要求有關之所有車輛需更換尾傳動軸部件
製造日期	2014-2015
回收行動開始日期	11 Sep 2015
估計回收行動的完成日期	直至完成

1	CWB5E00566
2	CWB5E00571
3	CWB5E00578
4	CWB5E00586
5	CWB5E00567
6	CWB5E00572
7	CWB5E00579
8	CWB5E00587
9	CWB5E00568
10	CWB5E00574
11	CWB5E00581
12	CWB5E00588
13	CWB5E00569
14	CWB5E00575
15	CWB5E00583
16	CWB5E00592
17	CWB5E00570
18	CWB5E00576
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	