

安全召回詳情

編號	10000554
製造商	日野
車輛類別	輕型及中型貨車
型號	300 系列 輕型貨車： XKU640R-HKUMS3, XKU710R-HKUQSQ3, XKU710R-HKUQS3, XZU700R-HKFQT3, XZU710R-HKFQT3, XZU710R-HKTQS3, XZU710R-QKFQT3, XZU720R-HKFQT3, XZU720R-HKTQS3 中型貨車： XKU720R-HKUTS3, XKU730R-HKUTS3, XZU720R-HKFTT3, XZU730R-HKFTT3
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司 (電話：2820 5000)
主題	更換 300 系列引擎燃油濾清器(油渣隔)
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列：
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於引擎的啟動和停止會令通過引擎燃油濾清器(油渣隔)的燃油壓力反覆變化。有可能導致引擎燃油濾清器磨損，嚴重者，或有機會引致引擎燃油濾清器泄漏燃油。
修正行動	按照廠方指引為客戶更換已改良的引擎燃油濾清器(油渣隔)
製造日期	2011 年 1 月至 2014 年 1 月
回收行動開始日期	2015 年 10 月
估計回收行動的完成日期	2016 年 12 月

1	JHHYCT3H90K001002
2	JHHYCS3H40K001001
3	JHHZCT2HX0K001001
4	JHHTCT3H60K001002
5	JHHUCT3H00K001002
6	JHHYCT2H90K001003
7	JHHUCS3H10K001004
8	JHHMCT3H60K001005
9	
10	
11	
12	
13	
14	

15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	