

安全召回詳情

編號	10000581
製造商	富士
車輛類別	私家車
型號	SUBARU IMPREZA / XV
代理商 (查詢電話)	意美九龍有限公司 (23936118)
主題	更新引擎電腦軟件
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次回收的主要原因是由於引擎電腦的程式出現問題，這將有可能導致引擎在起動時發出異常的聲音，甚至無法起動引擎
修正行動	更新引擎電腦程式。
製造日期	2015年2月
回收行動開始日期	2016年4月11日
估計回收行動的完成日期	2017年12月31日

1	JF1GP7KC5FG151085
2	JF1GP7KC5FG151100
3	JF1GP7KC5FG151107
4	JF1GP7KC5FG151123
5	JF1GP7KC5FG151126
6	JF1GP7KC5FG152741
7	JF1GP7KC5FG152793
8	JF1GP7KC5FG152863
9	JF1GP7KC5FG152867
10	JF1GP7KC5FG152917
11	JF1GP7KC5FG157035
12	JF1GP7KC5FG157097
13	JF1GP7KC5FG157105
14	JF1GP7KC5FG157122