

安全召回詳情

編號	10000586
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	smart fortwo / 453
代理商 (查詢電話)	仁孚鯽魚涌維修中心: 2563 4333 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	更換前蓋鎖 (8892233)
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	前蓋的鎖定力可能不對應於設計規格。在高車速加上強烈陣風情況下，前蓋可以從車輛分離。從車輛上分離的前蓋增加了意外危險，並可能增加尾隨的道路使用者受傷的風險。
修正行動	為受影響車輛更換前蓋鎖作為預防措施。
製造日期	2015 年 7 月 2 日至 2015 年 8 月 5
回收行動開始日期	2016 年 4 月 29 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 12 月 31 日

1	WME4533422K034889
2	WME4533422K034895
3	WME4533422K034911
4	WME4533422K034918
5	WME4533422K051601