

## 安全召回詳情

編號	<b>10000655</b>
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	C-Class, E-Coupe, E-Class 及 S-Class / 205, 207, 212 及 222
代理商 (查詢電話)	仁孚香港仔維修中心: 2552 8298 仁孚鯪魚涌維修中心: 2563 4333 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚葵涌維修中心: 2427 3355 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	更換電動助力轉向 (4694134)
進度	結束
受影響車輛的底盤號碼	受影響的車輛已完成修正。
缺陷簡述及忽略的可能後果	在受影響的車輛上，不能確保電動助力轉向控制單元的電線牢固接駁。因此，動力轉向輔助可能失效。  這可能導致增加事故危險。在某些情況下，如果電路連接中斷，不能排除這會導致起火。
修正行動	作為預防措施，更換受影響車輛上的電動助力轉向。
製造日期	C-Class: 2014 年 6 月 16 日 E-Coupe: 2015 年 8 月 6 日 E-Class: 2015 年 2 月 6 日 S-Class: 2013 年 11 月 20 日
回收行動開始日期	2017 年 2 月 14 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 12 月 31 日