

安全召回詳情

編號	10000702
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	巴士
型號	OC500RF 歐盟 VI/ 634407
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心： 2637 2988
主題	轉向柱支架焊接不足（4692165）
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	請參見下表。
缺陷簡述及忽略的可能後果	受影響車輛的轉向柱支架上的焊接不足。
修正行動	再焊接受影響車輛的轉向柱支架作為解決措施。
製造日期	2016 年 7 月 20 日至 2016 年 11 月 3 日
回收行動開始日期	2017 年 6 月 14 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 12 月 31 日