

安全召回詳情

編號	10000729
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	中型貨車
型號	Actros & Antos / 930 及 963
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988
主題	目視檢查後軸 (3592556)
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”記載的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	受影響車輛的後車軸外殼可能有裂痕導致輕微洩漏潤滑油。 軸殼斷裂可能增加發生事故的風險。
修正行動	對受影響車輛的後軸外殼進行預防性視覺檢查，必要時更換後軸。
製造日期	2013 年 7 月 25 日至 2016 年 3 月 12 日
回收行動開始日期	12/09/2017
估計回收行動的完成日期	31/12/2017