

安全召回詳情

編號	10000743
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	輕型貨車(客貨車)
型號	Vito / 447
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988
主題	檢查左右前軸車輪軸承的固定環 (3392086)
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	制動液儲液罐可能安裝不妥。結果，儲液罐可能從其托架鬆脫。導致制動液的流失。由於不足或完全流失制動液的制動液儲液罐，不能排除制動力會減弱至失去制動力。根據不同的交通情況，這可能會增加事故的風險。
修正行動	檢查制動液儲液罐正確的安裝，如果須要修復到正確位置。
製造日期	2017 年 6 月 13 日至 2017 年 6 月 21
回收行動開始日期	2017 年 11 月 30 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 4 月 30 日