

## 安全召回詳情

編號	<b>10000812</b>
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	GLA-Class, A-Class, B-Class, C-Class 及 GLC-Class / 156, 176, 246, 205 及 253
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚鰂魚涌維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	更換司機安全氣袋 (9193142)
進度	已完成 關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：  1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。  (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司 (梅賽德斯－奔馳香港有限公司: 2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
受影響車輛的底盤號碼	受影響車輛的司機安全氣袋中的氣體制造器的外殼材料可能與規格不符。  如果氣體制造器殼體的材料出現問題，當發生碰撞時觸發了司機安全氣袋，安全氣袋可能沒有約束效果。另外，分離部件可能進入乘客艙。這可能會增加受傷風險。
缺陷簡述及忽略的可能後果	如果氣體制造器殼體的材料出現問題，當發生碰撞時觸發了司機安全氣袋，安全氣袋可能沒有約束效果。另外，分離部件可能進入乘客艙。這可能會增加受傷風險。
修正行動	作為預防措施，更換受影響車輛中的司機安全氣袋。
製造日期	2018年1月24日至2018年2月6日
回收行動開始日期	2018年7月10日
估計回收行動的完成日期	2018年12月31日