

安全召回詳情

編號	10000858
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	GLC-Class / 253
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心： 2504 6140 仁孚紅磡維修中心： 2504 6140 仁孚元朗維修中心： 2504 6140
主題	更換電動輔助轉向軟箱（4693002）
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	受影響車輛上的電動輔助轉向軟箱的一個傳感器可能不付合製造規格。 如果傳感器發生故障，則可能會關閉電動輔助，這會增加發生事故的危險。
修正行動	更換受影響車輛的電動輔助轉向軟箱，作為預防措施。
製造日期	2018 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 30 日
回收行動開始日期	2019 年 4 月 9 日
估計回收行動的完成日期	2019 年 12 月 31 日