

安全召回詳情

編號	10000886
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Sienta HV / Prius C
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	電池直流變壓器
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列：
缺陷簡述及忽略的可能後果	電池直流變壓器有可能停止運作，從而有機會導致警告燈亮起、警告聲響及顯示警告信息，繼續行駛則可能導致混燃系統關閉而失去動力。
修正行動	檢查，如有需要，更換電池直流變壓器
製造日期	Prius C: 2018 年 2 月 ~ 2018 年 5 月 Sienta HV: 2018 年 2 月 ~ 2018 年 9 月
回收行動開始日期	2019 年 10 月
估計回收行動的完成日期	2020 年 12 月

1	JTDKD3B3101611977
2	JTDKD3B3701612129
3	JTDKD3B3501612307
4	JTDKD3B3601612235
5	JTDKD3B3X01612352
6	JTDKD3B3X01614523
7	JTDKD3B3701616598
8	JTDZZ9H3X0L000523
9	JTDZZ9H370L000530
10	JTDZZ9H310L000538
11	JTDZZ9H370L000544
12	JTDZZ9H350L000557
13	JTDZZ9H3X0L000554
14	JTDZZ9H370L000558
15	JTDZZ9H390L000559
16	JTDZZ9H300L000563