

安全召回詳情

編號	10000997
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	GLA 200 / 247
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心： 2504 6140 仁孚紅磡維修中心： 2504 6140 仁孚元朗維修中心： 2504 6140
主題	前排乘客安全氣袋地線連接 (9193003)
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	受影響車輛中前排乘客安全氣袋的接地可能與規格不符。 在這種情況下，靜電荷無法通過前排乘客安全氣袋的接地連接轉移。 這可能會導致前排乘客安全氣袋隨機充氣。 當在前排乘客座椅上使用兒童座椅並適當停用前排乘客安全氣袋時，也不能排除前排乘客安全氣袋的隨機充氣。 結果，這將增加發生事故和/或受傷的風險。
修正行動	作為預防措施，檢查受影響車輛中前排乘客安全氣袋的接地連接，並在必要時進行更正。
製造日期	2020 年 6 月 2 日至 2020 年 7 月 6 日
回收行動開始日期	2021 年 2 月 26 日
估計回收行動的完成日期	2021 年 6 月 30 日

3	W1N2477872J144410
4	W1N2477872J144455
5	W1N2477872J144486
6	W1N2477872J144586
7	W1N2477872J144604
8	W1N2477872J144606
9	W1N2477872J144617
10	W1N2477872J144960
11	W1N2477872J145074
12	W1N2477872J145788
13	W1N2477872J145903