

安全召回詳情

| | |
|--------------|--|
| 編號 | 10000194 |
| 製造商 | 豐田 |
| 車輛類別 | 私家車 |
| 型號 | Prius |
| 代理商 (查詢電話) | 皇冠汽車有限公司(2880 4988) |
| 主題 | 更換轉向連接軸 |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | 見以下表列: |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 車輛於某些情況下使用，引致有外來力量重覆加於轉向系統接駁位置上 (如行駛時撞及路邊石壘)，有機會導致轉向連接軸上的套管產生裂痕。 |
| 修正行動 | 更換轉向連接軸 |
| 製造日期 | 2003年7月 ~ 2005年11月 |
| 回收行動開始日期 | 2006年6月 |
| 估計回收行動的完成日期 | 2012年12月 |

| | |
|---|-------------------|
| 1 | JTDKB22U100034107 |
| 2 | JTDKB22U103075996 |
| 3 | JTDKB22U200104620 |
| 4 | JTDKB22U603031038 |
| 5 | JTDKB22U603054755 |
| 6 | JTDKB22U800034508 |
| 7 | JTDKB22UX03025954 |