

安全召回詳情	
編號	10000284
製造商	積架汽車有限公司
車輛類別	私家車
型號	XJ
代理商 (查詢電話)	英倫汽車有限公司(Tel: 2821 7100 or 2820 5150 / <a href="mailto:service@britishmotors.com.hk">service@britishmotors.com.hk</a> )
主題	車底制動喉銹蝕
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	此款型號位於車後部份的制動油喉有可能因與隔音板觸碰而同時有水份和污物積聚在管路及接頭位的情況下出現銹蝕，因而降低管路的耐用度；在嚴重的情況下可能會造成制動踏板行程過長或導致“油液過低”警告燈亮著。
修正行動	本公司會為受影響汽車所檢查，並在有需要時更換有關制動油喉。
製造日期	2003 年至 2004 年
回收行動開始日期	2009 年 7 月 20 日
估計回收行動的完成日期	2016 年 12 月 31 日

1	SAJAC72M04VG05542
2	SAJAC72M14VG06358
3	SAJAC72M44VG20576
4	SAJAC72M54VG26273
5	SAJAC72M64VG19865
6	SAJAC72M64VG20255
7	SAJAC72M74VG20264
8	SAJAC72N64RG00430
9	SAJAC72N74RG08410
10	SAJAC72N94RG07047