

安全召回詳情

編號	10000372
製造商	福士
車輛類別	私家車
型號	Polo
代理商 (查詢電話)	大眾汽車香港有限公司
主題	檢查安全氣袋線束
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	配置後排側安全氣袋出現安裝問題，引致車輛後方當受到側面撞擊時，有關氣袋彈出的時間會有所延誤，未能對車內乘客提供最大保護效能。
修正行動	受影響車輛需進行安全氣囊插頭維修
製造日期	2006
回收行動開始日期	2011 年 11 月 1 日
估計回收行動的完成日期	2012 年 12 月 31 日

1	WVWZZZ9NZ6Y166249
2	WVWZZZ9NZ6Y166320
3	WVWZZZ9NZ6Y182172
4	WVWZZZ9NZ6Y182824
5	WVWZZZ9NZ6Y183587
6	WVWZZZ9NZ6Y183626
7	WVWZZZ9NZ6Y183751
8	WVWZZZ9NZ6Y183764
9	WVWZZZ9NZ6Y184595
10	WVWZZZ9NZ6Y184849
11	WVWZZZ9NZ6Y185477
12	WVWZZZ9NZ6Y185499
13	WVWZZZ9NZ6Y187938
14	WVWZZZ9NZ6Y188439
15	WVWZZZ9NZ6Y188578
16	WVWZZZ9NZ6Y188634
17	WVWZZZ9NZ6Y188879
18	WVWZZZ9NZ6Y188915
19	WVWZZZ9NZ6Y188969
20	WVWZZZ9NZ6Y189019
21	WVWZZZ9NZ6Y189192
22	WVWZZZ9NZ6Y189256

23	WVWZZZ9NZ6Y189760
24	WVWZZZ9NZ6Y189794
25	WVWZZZ9NZ6Y189906
26	WVWZZZ9NZ6Y190205
27	WVWZZZ9NZ6Y192165
28	WVWZZZ9NZ6Y193503
29	WVWZZZ9NZ6Y195207
30	WVWZZZ9NZ6Y195230