

### 安全召回詳情

編號	10000403
製造商	BMW
車輛類別	私家車
型號	7 系 (F03)
代理商 (查詢電話)	31936688
主題	更換燃油注入喉管
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列: (最後七位號碼)
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於燃油注入喉管有生產上的缺陷，油缸的排氣可能會部分或全部被阻擋。油缸在不能排氣的情況於高溫下可能會膨脹，傳動軸與油缸磨擦的機會並不能排除。
修正行動	更換燃油注入喉管
製造日期	09/2011
回收行動開始日期	26/09/2012
估計回收行動的完成日期	31/03/2013

1	<b>B590935</b>
2	<b>B590936</b>
3	<b>B590937</b>
4	<b>B590938</b>