

安全召回詳情

編號	10000421
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	A-Class
代理商 (查詢電話)	仁孚香港仔維修中心: 2552 8298 仁孚鰂魚涌維修中心: 2563 4333 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚葵涌維修中心: 2427 3355 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	檢查儀表板(6890043)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”紀載的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司查証您的車輛是否受該回召影響。 由於在生產過程中的技術偏差，萬一發生嚴重正面碰撞時，前排乘客的前置安全氣袋於觸發時它有可能不依照原定設計般張開並相應提供充分的保護能力。
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於在生產過程中的技術偏差，萬一發生嚴重正面碰撞時，前排乘客的前置安全氣袋於觸發時它有可能不依照原定設計般張開並相應提供充分的保護能力。
修正行動	作為預防措施，檢查儀表板。
製造日期	6/2012 - 12/2012
回收行動開始日期	19/04/2013
估計回收行動的完成日期	31/10/2013

1	WDD1760422J012284
2	WDD1760422J012307
3	WDD1760422J012319
4	WDD1760422J012676
5	WDD1760432J006727
6	WDD1760432J006739
7	WDD1760432J006741
8	WDD1760432J006745
9	WDD1760432J006749