

安全召回詳情

編號	10000427
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	SC430
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	前座乘客安全氣袋充氣裝置
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列：
缺陷簡述及忽略的可能後果	有關汽車之前座乘客安全氣袋充氣裝置有可能裝有不合適之物料。當車輛受撞擊而令安全氣袋彈出時，充氣裝置有機會破裂並導致安全氣袋運作不當，此情況或有機會增加乘客之受傷風險。
修正行動	檢查，如有需要，更換前座乘客安全氣袋充氣裝置。
製造日期	2000 年 11 月至 2004 年 3 月
回收行動開始日期	2013 年 4 月 11 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月

1	JTHFN48Y000011107
2	JTHFN48Y100027364
3	JTHFN48Y200007429
4	JTHFN48Y200013490
5	JTHFN48Y300013577
6	JTHFN48Y300015927
7	JTHFN48Y300030847
8	JTHFN48Y400013717
9	JTHFN48Y500013032
10	JTHFN48Y500013354
11	JTHFN48Y500015704
12	JTHFN48Y600011211
13	JTHFN48Y600013301
14	JTHFN48Y600014920
15	JTHFN48Y600017283
16	JTHFN48Y600032107
17	JTHFN48Y700008768
18	JTHFN48Y700013209
19	JTHFN48Y700013288
20	JTHFN48Y700013548
21	JTHFN48Y700016840
22	JTHFN48Y800013090

23	JTHFN48Y800015129
24	JTHFN48Y900013079
25	JTHFN48Y900013552
26	JTHFN48Y900017049
27	JTHFN48YX00012913
28	JTHFN48Y200026028
29	JTHFN48Y800034649