

安全召回詳情

編號	10000472
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Prado
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換螺旋電線
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	裝置於方向盤及方向機柱之間的螺旋電線裡的扁帶接線，可能因方向盤轉動時損壞而導致司機座椅的安全氣袋連接失效。若連接失效，安全氣袋警告燈便會亮起，及安全氣袋於車輛撞擊時亦不能運作而增加受傷風險。
修正行動	更換螺旋電線
製造日期	2009 年 9 月至 2010 年 5 月
回收行動開始日期	2014 年 4 月 14 日
估計回收行動的完成日期	2014 年 12 月

1	JTEBU9FJ60K000120
2	JTEBU9FJ30K008465
3	JTEBU9FJ70K009103
4	JTEBU9FJ00K009542
5	JTEBU9FJ00K012988
6	JTEBU9FJ40K014341
7	JTEBU9FJ60K016432
8	JTEBU9FJ90K018627