

安全召回詳情

編號	10000485
製造商	三菱汽車
車輛類別	私家車
型號	OUTLANDER (CW5W / CW6W)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	制動燈(停車燈)失效
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為制動燈制於生產過程中出現問題，開關接觸點不良，如持續使用有機會導致轉波桿不能移動及制動燈不能亮著。
修正行動	更換制動燈制。
製造日期	2007 年 - 2009 年
回收行動開始日期	2014 年 9 月 11 日
估計回收行動的完成日期	2015 年 9 月 10 日

1	JMYXLCW6W8Z001221
2	JMYXLCW6W8Z001270
3	JMYXLCW6W8Z001273
4	JMYXLCW6W8Z001279
5	JMYXLCW6W8Z001283
6	JMYXLCW6W8Z001288
7	JMYXTCW5W7Z000102
8	JMYXTCW5W9Z001277
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46