

## 安全召回詳情

編號	<b>10000597</b>
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	重型貨車
型號	Actros, Antos, Arocs / 936, 964
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988
主題	更換選項代碼 K7D, K7C 和 K7N 的排氣尾管密封 (4992555)
進度	進行中 關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： (1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”記載的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。 配備 K7D, K7C 和 K7N 型排氣尾管的車輛，排氣尾管法蘭的密封可能因為水與鹽的結果而發生侵蝕。
受影響車輛的底盤號碼	
缺陷簡述及忽略的可能後果	如果密封僅部分存在或不再存，螺紋連接不再承受張力和 3 棵安裝螺釘會因振動而鬆開。K7D 型的排氣尾管可能因螺紋連接丟失而丟在路上。這可能構成事故的風險。在該螺紋連接丟失的情況下，也不能排除未有導向的廢氣流使得相鄰部件受熱損傷，因此構成火災的風險。
修正行動	作為預防措施，更換受影響車輛排氣尾管法蘭的金屬墊片密封。
製造日期	2014年5月14日至2016年3月12日
回收行動開始日期	17/6/2016
估計回收行動的完成日期	31/12/2016

1	WDB9630252L982254
2	WDB9630252L982595
3	WDB9630252L983445
4	WDB9630252L992229
5	WDB96302520048291
6	WDB96302520048292
7	WDB96302520048293
8	WDB96302520050390
9	WDB9630252L864819
10	WDB9630252L864820

11	WDB9630252L876950
12	WDB9630252L877703
13	WDB9630252L877704
14	WDB9644162L934040